

第 1 页 共 4 页

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

施延序

编制

李沁怡

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W035004

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量 (面料)	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	甲醛含量 (里料)	mg/kg	≤75	未检出	符合
3	甲醛含量 (绿色镶条)	mg/kg	≤75	未检出	符合
4	甲醛含量 (白色镶条)	mg/kg	≤75	未检出	符合
5	可分解致癌芳香胺染料 (面料)	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第3页)	符合
6	可分解致癌芳香胺染料 (里料)	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第3页)	符合
7	可分解致癌芳香胺染料 (绿色镶条)	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第3页)	符合
8	可分解致癌芳香胺染料 (白色镶条)	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第3页)	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 2. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

按照GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》测定24种致癌芳香胺

检测结果如下:

序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)	序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出	13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出	14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出	15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出	16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出	17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出	18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出	19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出	20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出	21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出	22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出	23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出	24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	 
贴样	
其他 说明	